

## Ogłoszenie o przetargu

1. Nazwa i siedziba jednostki:

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie,  
ul. 11 Listopada 33, 28-300 Jędrzejów – dalej zwaną Organizatorem.

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Przetarg przeprowadzony zostanie w siedzibie Organizatora, **pokój nr 20 – II piętro w dniu 31.07.2023 r. o godz. 10:00**

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:

Oględziny przedmiotu sprzedaży można dokonać po wcześniejszym kontakcie z przedstawicielem Organizatora (tel. 668 017 110) w godzinach Urzędowania tj. 7:30 – 15:30.

4. Rodzaj, typy i ilość sprzedawanych składników majątku ruchomego:

Przedmiotem sprzedaży jest autobus szkolny JELCZ L090M. Szczegółowy opis pojazdu jn.

1. Marka : JELCZ
2. Model: L090 M
3. Rok produkcji : 2000,
4. Nr rejestracyjny : TJE C311
5. Wskazania drogomierza: 480988 km.
6. Nr identyfikacyjny (VIN): SUSL1422VY0000583
7. Silnik z zapłonem samoczynnym, pojemność 4580 cm, moc 114 Kw,
8. Kolor powłoki lakierniczej : pomarańczowy
9. Dopuszczalna masa całkowita : 12000 kg
10. Liczba miejsc siedzących : 45,
11. Liczba osi : 2
12. skrzynia biegów: manualna,
13. Data pierwszej rejestracji : 05.07.2000
14. Data ważności badania technicznego: 24.03.2020

5. Stan techniczny pojazdu:

- 1) Silnik – Kompletny. Oleje i płyny eksploatacyjne przeterminowane. Wymaga przeglądu technicznego w szerokim zakresie. Ślady przedmuchów gazów spalinowych spomiędzy połączeń elementów układu wydechowego.
- 2) Podwozie – Nadmierne luzy w połączeniach wielowpustowych i łożyskach przegubu wału napędowego. Ślady wycieków oleju z tylnego mostu. Resory trwale odkształcone. Tarcze hamulcowe kół przednich nadmiernie zużyte. Elementy podwozia pordzewiały, bardzo liczne ogniska korozji.
- 3) Nadwozie – na całej powierzchni poszycia zewnętrznego nadwozia znajdują się liczne i rozległe ogniska korozji wżerowej. Blachy poszycia są w licznych miejscach przerdzewiały na wskroś. Ogniska korozji są skupione przede wszystkim w miejscach łączenia elementów, pod listwami w okolicach uszczelki okien, drzwi, nakładek. Płat poszycia ściany prawej, przed nadkolem tylnym, w części dolnej przerdzewiały miejscami na wskroś. W części górnej w okolicy listwy poszycie pordzewiały miejscami na wskroś. Płat poszycia nad obrzeżem nadkola przedniego pordzewiały, pokryty licznymi ogniskami korozji wżerowej. Płat poszycia za nadkolem przerdzewiały w części dolnej na wskroś. Płat poszycia podokiennego w okolicy listwy poszycia pordzewiały, pokryty licznymi ogniskami korozji

wżerowej. Poszycie ściany bocznej prawej w części środkowej w okolicy listew poszycia oraz przy połączeniu ze słupkiem drzwi przedziewałe. Liczne ogniska korozji wżerowej na pokrywach klap schowków bagażowych. Oblachowanie podokienne tylne prawe w okolicy listew poszycia i obrzeża nadkoli pokryte licznymi ogniskami korozji wżerowej. Płat poszycia przed nadkolem i za nadkolem tylnym, w okolicy poszycia obrzeżu nadkola oraz w części dolnej przedziewałe. Poszycie ściany tylnej w części dolnej miejscami przedziewałe na wskroś. Poszycie ściany bocznej lewej w części tylnej, w okolicy listwy poszycia i obrzeż błotnika tylnego przedziewałe, pokryte licznymi ogniskami korozji wżerowej. Płat poszycia przed nadkolem i za nadkolem tylnym w części dolnej oraz okolicy obrzeża błotnika i listwy poszycia miejscami przedziewały na wskroś. Poszycie ściany bocznej lewej podokienne w części środkowej w okolicy listwy poszycia przedziewałe. Płaty poszycia dolne, w części dolnej miejscami przedziewałe na wskroś. Poszycie w okolicy drzwiczek wlewu paliwa, obramowanie wlewu miejscami przedziewałe na wskroś. Płaty poszycia podokiennego przednie lewe w okolicy listew poszycia i obrzeża nadkola przedniego przedziewałe, pokryte licznymi ogniskami korozji wżerowej. Płat dolny przed nadkolem i za nadkolem w okolicy nadkola oraz w części dolnej przedziewały, miejscami przedziewały na wskroś. Uszczelki drzwi, szyb wskazują oznaki znacznego zużycia, miejscami popękane i porozrywane. Pokrycia tapicerskie foteli miejscami porozrywane. Powłoka lakierowa nadwozia matowa wypłowiała. Widoczne są ślady napraw blacharsko-lakierniczych. Liczne odpryski lakieru na całej powierzchni nadwozia. W okolicach ognisk korozji znajdują się rozległe pęcherze z wykwitami rdzy na powierzchni lakieru.

4) Instalacja elektryczna – lustra wkładów optycznych reflektorów zmatowiałe. Klosze lamp tylnych zespolonych porysowane, zmatowiałe. Izolacja wiązek przewodów elektrycznych zestarzała, miejscami popękana, złącza przewodów przedziewałe. Osprzęt elektryczny wykazuje oznaki bardzo dużego zużycia. Akumulatory nadmiernie zużyte.

5) Ogumienie – Koła przednie Continental 255/70 R22.5 lewa 5,50 mm, prawa 5,50 mm, koła tylne Continental 255/70 R22.5 lewa 6,0mm, prawa 6,0 mm

6. Wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wniesienia:

**Osoby biorące udział w przetargu zobowiązane są do wniesienia wadium w wysokości 447,10 zł na konto bankowe 83 8493 0004 0210 0071 9221 0005 w terminie do 28.07.2023 r. włącznie.**

Komisja przetargowa niezwłocznie po otwarciu ofert sprawdza, czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.

Wadium nie podlega zwrotowi gdy:

- 1) żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej,
- 2) uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

7. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta:

Treść oferty winna odpowiadać treści załącznika nr 1 Oferta.

8. Cena wywoławcza:

**4 470,96 zł z podatkiem VAT**

9. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (pok. Nr 18) lub przesłać za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg- autobus JELCZ L090M” w terminie do dnia 31.07.2023 r., godz. 9:00.

Wykonawcy którzy złożyli oferty po terminie jw. nie będą brali udziału w postępowaniu, przedmiotowe oferty zostaną niezwłocznie zwrócone.

Oferta złożona za pośrednictwem poczty uznana będzie za złożoną w terminie jeżeli wpłynie do urzędu w terminie jw. Termin związania ofertą – 30 dni

10. Z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu przetargu:
11. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia, bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 7 dni.
12. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
13. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Kierownik  
Samorządowego Centrum Usług Wspólnych  
  
mgr Ewa Fortunka

